


SONDAGEM PENETROMÉTRICA (CPT)

Nº Relat. 2010-99886

Código: 225512

FL 01



Silte argiloso pouco arenoso amarelado com pedregulhos

Argila siltosa pouco arenosa com pedregulhos cor avermelhada

Silte vermelho pouco arenoso com pedregulhos

Cliente: Construtora SONDATEST engenharia de solos  
 Obra: Edifício Califórnia Palace 02  
 Local: Av. Silviano Brandão, 460 São Bernado do Campo/SP


Data: 01/01/2010 Furo: 01 Folha: 01 Profund: 26,70 m Cota: 112,00

SONDAGEM PENETROMÉTRICA (CPT)

Nº Relat. 2010-99886

Código: 225512

FL 02



Silte vermelho pouco arenoso com pedregulhos

Argila siltosa pouco arenosa com pedregulhos cor avermelhada

Silte argiloso pouco arenoso amarelado com pedregulhos

Cliente: Construtora SONDATEST engenharia de solos

Obra: Edifício Califórnia Palace 02

Local: Av. Silviano Brandão, 460 São Bernado do Campo/SP

Data: 01/01/2010

Furo: 01

Folha: 02

Profund: 26,70

m


Cota: 112,00

SONDAGEM PENETROMÉTRICA (CPT)

Nº Relat. 2010-99886

Código: 225512

FL 03



Silte argiloso pouco arenoso amarelado com pedregulhos

Argila arenosa pouco siltosa cor amarelada compacta mediana

Areia siltosa pouco compacta cor amarela

Cliente: Construtora SONDATEST engenharia de solos  
 Obra: Edifício Califórnia Palace 02  
 Local: Av. Silviano Brandão, 460 São Bernado do Campo/SP


Data: 01/01/2010 Furo: 01 Folha: 03 Profund: 26,70 m Cota: 112,00

SONDAGEM PENETROMÉTRICA (CPT)

N° Relat. 2010-99886

Código: 225512

FL 04



Silte argiloso pouco arenoso amarelado com pedregulhos

Argila siltosa pouco arenosa com pedregulhos cor avermelhada

Silte argiloso pouco arenoso amarelado com pedregulhos

Cliente: Construtora SONDATEST engenharia de solos  
 Obra: Edificio Califórnia Palace 02  
 Local: Av. Silviano Brandão, 460 São Bernado do Campo/SP

Data: 01/01/2010 Furo: 01 Folha: 03 Profund: 26,70 m Cota: 112,00